

北海道 留萌市 留萌小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・留萌振興局留萌建設管理部
 - ・留萌警察署
 - ・留萌小学校
 - ・スクールガードリーダー
 - ・PTA
 - ・町内会
 - ・交通安全指導員
 - ・留萌市都市整備課
 - ・留萌市危機対策室
 - ・留萌市教育委員会

【留萌小 ③】
横断歩道もなくカーブで見通しも悪く、車から横断する児童の姿が見えない



＜対策メニュー＞
見晴通の工事に合わせた歩道の設置等抜本的な改良が必要だが、当面の間、安全指導を徹底する

【留萌小 ②】
幹線道路が交差し交通量が多く、冬場歩道が通行できなくなることがある



＜対策メニュー＞
見晴通の工事に合わせた交差点の抜本的な改良が必要のため、当面の間、安全指導の徹底、砂箱の設置や除排雪の対応

【留萌小 ④】
横断歩道が認識しづらく、カーブで見通しが悪い



＜対策メニュー＞
見晴通の工事に合わせた歩道幅等抜本的な改良が必要だが、当面の間、安全指導を徹底

【留萌小 ①】
歩行者が横断することを気付かずに出てくる車がある



＜対策メニュー＞
見晴通の工事に合わせた交差点の抜本的な改良が必要のため、当面の間、歩行者が渡ることを表示する破線を引き、注意を促す



..... : 通学路
● : 要対策箇所

至 札幌市

至 深川市

国道231号線