

留萌市内通学路の要対策箇所一覧

【留萌小学校】

路線名	点検年度	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 見晴4号通り	H27	④	留萌市見晴町2丁目 —見晴球場付近交差点	交差点が広すぎるため、横断に時間が掛かり危険	セブラゾーンの設置等区画線での対応が難しいため、交差点の抜本的な改良が必要であるが、抜本的な改良は難しいことから、公安委員会、警察署、道路管理者で協議し、停止線等の路面表示を施工し、引き続き、児童への安全指導を徹底していくこととし、本一覧から削除する。	留萌市
市道 見晴10号通り	H27	①	留萌市見晴町4丁目 見晴41号通り出口	歩行者が横断することを気付かずに出てくる車がある	見晴通の工事に合わせた交差点の抜本的な改良が必要だが、当面の間、歩行者が渡ることを表示する破線を引き、注意を促す。	北海道 留萌市
市道 沖見幹線通り	H27	②	留萌市見晴町2丁目 沖見5丁目交差点	幹線道路が交差し交通量が多く、冬場歩道が通行できないことがある	見晴通の工事に合わせた交差点の抜本的な改良が必要だが、当面の間、安全指導の徹底と交通指導員を配置するとともに、砂箱の設置、除排雪の対応を実施	北海道 留萌市
市道 沖見幹線通り	H28	③	留萌市見晴町2丁目 道職員住宅前	横断歩道もなくカーブで見通しも悪く、車から横断する児童の姿が見えない	見晴通の工事に合わせた歩道の設置等抜本的な改良が必要だが、当面の間、安全指導を徹底する。し、交通指導員も指導を行う	北海道 留萌市
市道 千望台通り	R2	④	留萌市見晴町2丁目 市住あかしあ付近	横断歩道が認識しづらく、カーブで見通しが悪いため危険	見晴通の工事に合わせた歩道拡幅等抜本的な改良が必要だが、当面の間安全指導を徹底する。	北海道 留萌市

【対策検討メンバー】 留萌振興局留萌建設管理部、留萌警察署、留萌小学校、PTA、町内会、スクールガードリーダー、交通安全指導員、留萌市都市整備課、留萌市危機対策室、留萌市教育委員会

【東光小学校】

路線名	点検年度	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道231号	R2	④	留萌市住之江町2丁目 —北海道合同庁舎前	歩道橋の老朽化が進み、危険	令和3年11月までに歩道橋劣化部の補修及び既設ロードヒーティングの撤去・新設を実施するため、本一覧から削除する。	国 留萌市

【対策検討メンバー】 留萌開発建設部、東光小学校、スクールガードリーダー、留萌市教育委員会

【緑丘小学校】

路線名	点検年度	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 2号線	R2	④	留萌市緑ヶ丘町2丁目	歩道がなく、カーブで見通しが悪いため危険	通学路の変更を検討したが、周辺住宅から出入りする車両等による新たな事故につながる可能性があることから、引き続き児童生徒への安全指導を徹底していくこととし、本一覧から削除する。	留萌市

【対策検討メンバー】 緑丘小学校、スクールガードリーダー、留萌市都市整備課、留萌市教育委員会