


# 下水道管渠清掃箇所図 000



- 下水道管渠清掃箇所(勾配不良) 延長 L=2,208m
- 下水道管渠清掃箇所(通常) 延長 L=867m
- 本管TVカメラ調査箇所 延長 L=55m
- マンホールポンプ所清掃箇所