




■大和田遊水地の概要
大和田遊水地は留萌市大和田町の国道233号線沿いに整備され、面積約38ヘクタール、周囲約4キロメートル、貯水量はドラム缶250万本にあたる50万立方メートルをためることができます。

■大和田遊水地のしくみ

遊水地は大和田地区の田畠周辺を土堤で囲み、出水時に一時的に洪水を貯留し洪水調節を行うことにより、下流市街部などの洪水被害の軽減を行います。



留萌川の防災情報などを
インターネットで
配信しています。

【お問い合わせ先】

■留萌開発建設部 留萌開発事務所 河川課
☎ 42・0294



●上記看板を留萌川に全18カ所設置しています。
携帯電話からアクセスしリアルタイムで河川の水位が分かります。

■担当部署 市・都市整備課 ☎ 42・2010

留萌川流域を
洪水被害から守ります。

大和田遊水地が 完成します。



▲昭和63年8月洪水(留萌開運郵便局前)

■留萌川の洪水と安全対策
中でも昭和63年8月の洪水は、市街地の約3分の1が浸水するなど大きな被害がありました。こうした洪水災害から留萌川流域を守るために、洪水の流量を調節することを目的とした大和田遊水地が今年3月末に完成します。また、これにあわせて今年3月末に完成の留萌ダムでも洪水調節が可能となり、留萌川の洪水に対する安全度が向上します。

資料提供：北海道開発局

洪水年月日	気象原因	被害状況
S22.8.15	低気圧による大雨	留萌地方洪水氾濫、行方不明者1名、負傷者1名、家屋浸水230戸、同流出3戸、橋梁流出13カ所、農地浸水64ha
S26.9.2	前線を伴う低気圧	留萌川氾濫、家屋全壊6戸、同半壊31戸、同浸水1,181戸、河川決壊4カ所、橋梁流出16カ所、道路損壊4カ所、農地浸水1,520ha
S28.7.31	前線に伴う大雨	留萌川氾濫、留萌市家屋全壊4戸、同半壊1戸、同浸水1,286戸、河川決壊21カ所、橋梁流失24カ所、道路損壊29カ所、国鉄留萌線・羽幌線損壊、農地被害938ha
S30.7.2	低気圧による豪雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水986戸、橋梁流出5カ所、道路損壊3カ所、国鉄留萌線・羽幌線不通、農地被害400ha
S30.8.17	前線の停滞による集中豪雨	留萌全域氾濫、家屋全壊6戸、同半壊15戸、同浸水3,135戸、橋梁流失14カ所、道路損壊33カ所、農地被害1,882ha
S36.7.24	梅雨前線による大雨	留萌川氾濫、留萌市農地被害182ha
S37.8.2	台風9号(温帯低気圧)による大雨	留萌川氾濫、農地被害244ha
S38.10.1	温帯前線による集中豪雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水86戸、農地被害320ha
S39.8.15	低気圧による集中豪雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水185戸、河川決壊2カ所、道路損壊2カ所、農地被害172ha
S40.9.16	台風24号による大雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水139戸、河川決壊2カ所、橋梁流出3カ所、道路損壊2カ所、農地被害250ha
S48.8.17	前線と台風10号くずれの低気圧による集中豪雨	留萌川氾濫、留萌市家屋全壊1戸、同浸水132戸、河川決壊2カ所、道路損壊2カ所、治山被害2カ所
S50.8.22	台風6号による大雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水44戸、橋梁流失1カ所、道路損壊1カ所、農地被害219ha
S50.9.7	低気圧による集中豪雨	留萌川氾濫、留萌市家屋浸水91戸、橋梁流失5カ所、道路損壊1カ所、農地被害355ha
S56.8.3	前線による大雨	留萌川全域で氾濫、家屋半壊1戸、同浸水220戸(床上95、床下125)、橋梁流失10カ所、道路損壊58カ所、国道・国鉄等不通、農地被害504ha
S63.8.25	前線による集中豪雨	留萌川全域で氾濫、家屋浸水3,376戸(床上1,270、床下2,106)、橋梁流失13カ所、道路損壊74カ所、土砂くずれ62カ所、国道・JRなど不通、農地被害623ha

※一般的に大雨とはバケツをひっくり返したように降ることです。豪雨とは滝のように降ることです。