# 令和８年度　留萌市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

| | |
|---|---|
| 施設設置者名 | 北海道　留萌市 |
| 施設名 | 一般廃棄物最終処分場 |
| 施設所在地 | 留萌市大字留萌村幌糠2660番地1、2563番地、留萌市大字留萌村藤山1715番地1 |

○地下水、放流水等の状況

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸出水 | pH | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | | | | |
| | BOD(mg/L) | 28 | 60 | | | | | | | | | | | 60 |
| | COD(mg/L) | 97 | 300 | | | | | | | | | | | 300 |
| | SS(mg/L) | 28 | 227 | | | | | | | | | | | 227 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 180 | 230 | | | | | | | | | | | 230 |
| 放流水 | pH | 7.2 | 7.4 | | | | | | | | | | | 7 |
| | BOD(mg/L) | 1.0未満 | 1.0未満 | | | | | | | | | | | 1.0未満 |
| | COD(mg/L) | 0.4 | 0.6 | | | | | | | | | | | 0.6 |
| | SS(mg/L) | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | 0.2 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 0.5 | 1.8 | | | | | | | | | | | 1.8 |
| 地下水 | 電気伝導率(観測井戸①) | 67.7 | 70.5 | | | | | | | | | | | 70.5 |
| | 電気伝導率(観測井戸②) | 9.28 | 15.00 | | | | | | | | | | | 15.0 |

○その他施設の状況

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪臭・害虫等の発散、発生状況 | 無 | 無 | | | | | | | | | | |
| 覆土の状況 | 適 | 適 | | | | | | | | | | |
| ごみの飛散、流出 | 無 | 無 | | | | | | | | | | |
| 浸出水処理施設 | 適 | 適 | | | | | | | | | | |
| 浸出水の内部貯留・池・配水管 | 適 | 適 | | | | | | | | | | |
| 法面、遮水シート、擁壁等の崩壊 | 無 | 無 | | | | | | | | | | |